

**АКТ**  
**обследования на антитеррористическую защищенность**  
**и инженерно-техническую укрепленность**

г. Тобольск

«10» мая 2016 г.

Комиссия в составе: директор АУ СОН ТО «Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних г. Тобольска» Т.А. Левина

(представитель собственника)

Начальник Тобольского МОВО – филиала ФГКУ УВО УМВД России по Тюменской области подполковник полиции Р. А. Ишметов

(представитель органов внутренних дел)

Инспектор ГКЗО и ОИВО Тобольского МОВО Р. Н. Мельникова

На основании Федерального Закона РФ № 35 ФЗ от 06.03.2006 г. «О противодействии терроризму», профилактике террористических актов и экстремистских проявлений на объектах социальной сферы, в целях контроля исполнения требований Типовой инструкции по организации охраны и обеспечения безопасности учреждений здравоохранения, образования, социального обеспечения с постоянным проживанием детей, инвалидов и престарелых граждан в Тюменской области, утвержденной 18.03.2015 года Вице-губернатором, председателем КЧС и ОПБ Тюменской области С.М. Сарычевым, а также с целью предупреждения противоправных посягательств в отношении персонала, проживающих, посетителей и имущества объектов указанной категории, произвела обследование:

АУ СОН ТО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Тобольска»

(название объекта, ведомственная принадлежность)

расположенного по адресу: г. Тобольск, 4 микрорайон дом 50

контактный телефон: 24-97-69, 25-28-80

**ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:**

АУ СОН ТО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Тобольска»

(название объекта)

**находится** в зоне действия ПЦО

(в зоне действия ПЦО, вне зоны)

**Защищенность прилегающей территории:** забор высотой 1,8 м выполнен из поперечных металлических прутьев, в виде узора овала расположены на расстоянии 40 см, с сечением 14 мм, полностью ограждено. Имеется 3 ворот для выезда автотранспорта, закрывается с внутренней стороны. Одна калитка, закрывается с внутренней стороны.

(вид исполнения: металлическое, деревянное, штакетник), частично или полностью ограждено, требует восстановления)

КПП, шлагбаум (другое) Въезд на территорию осуществляется через ворота оборудованным автоматическим шлагбаумом. В здании на первом этаже расположена вахта

(указать что имеется)

**Освещение прилегающей территории** освещение достаточное, 34 фонарного столба

(достаточное (недостаточное) освещение)

**Здание** кирпичное двухэтажное здание, обшито металосайдингом, один центральный вход, 12 запасных выходов. Двери центрального входа тамбурного типа, одностворчатые. Наружная дверь металлическая. В здании имеется подвал. Оконные проемы выполнены из пластиконструкции с остеклением. Окна помещений первого этажа с материальными ценностями оборудованы решетками.

(вид исполнения: кирпичное, деревянное, др.; этажность: одноэтажное, двухэтажное и др.)

**Количество проживающих** 23, персонала 86 человек

**Физическая охрана:** вахтер с 8.00ч до 20.00ч, сторож с 20.00ч до 8.00ч, спецсредства отсутствуют

(сторож, сотрудник ЧОП, др., количество в сутки, наличие спецсредств)

Внутренний пост охраны расположен: в фойе

(в фойе, на входе, и т.д.)

**Технические средства охраны:**

1. КЭВП, КТС с выводом на ПЦН ООО «ЦКБ»

(с выводом на ПЦО ЧОП (название), ОВО (МОВО), часы охраны)

2. Охранно-пожарная сигнализация: система «Стрелец- мониторинг» с выводом на ООО «ЦПП»

(с выводом на МЧС, ЧОП (название), ОВО (МОВО), часы охраны)

3. Система видеонаблюдения: 30 видеокamer, из них внешних 8, внутренних 22, с выводом на монитор вахтера. На момент обследования находятся в исправном состоянии.

(периметральное, наружное, внутреннее, прилегающей территории, количество видеокamer, куда выведена)

с архивацией событий 30 суток

(количество)

4. Система оповещения и трансляции: имеется (звуковое оповещение, автономная)

(имеется, не имеется)

5. Система контроля управления доступом отсутствует

(турникет, автоматизированная система, другое указать)

**Недостатки, выявленные в ходе обследований в 2015 году:**

Из них устранено: \_\_\_\_\_

**Недостатки, выявленные в ходе обследования в 2016 году:**

1. Восстановить целостность разбитого фонаря

2. Установить кнопку экстренного вызова полиции, с выводом на ПЦН Тобольского МОВО

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:**

В целях повышения уровня антитеррористической защищенности, инженерно-технической укреплённости необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Восстановить целостность разбитого фонаря

2. Установить кнопку экстренного вызова полиции, с выводом на ПЦН Тобольского МОВО

Директор АУ СОН ТО

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Тобольска»

(должность, организация)

Т. А. Левина

(фамилия, инициалы)

Начальник Тобольского МОВО – филиала ФГКУ УВО УМВД

России по Тюменской области

подполковник полиции Р.А. Ишметов

Инспектор ГКЗО и ОИВО Тобольского МОВО

(должность, организация)

Р. Н. Мельникова



(подпись)



(подпись)

(подпись)

Акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.

В случае невыполнения мероприятий, выявленных комиссией, информация будет направлена в прокуратуру Тюменской области и антитеррористическую комиссию территории.